

Схема первичных соединений						
Порядковый номер схемы	KCO-366-1 сх.	KCO-366-1з сх.	KCO-366-2 сх.	KCO-366-3 сх.	KCO-366-4 сх.	KCO-366-5 сх.

Схема первичных соединений						
Порядковый номер схемы	KCO-366-6 сх.	KCO-366-7 сх.	KCO-366-8 сх.	KCO-366-9 сх.	KCO-366-10 сх.	KCO-366-11 сх.

Схема первичных соединений				
Порядковый номер схемы	KCO-366-12 сх.	KCO-366-13 сх.	KCO-366-14 сх.	KCO-366-15 сх.

Схема первичных соединений			
Порядковый номер схемы	ШМ (16 сх.)	ШМР (17 сх.)	ШМР (18 сх.)