

Схема первичных соединений						
Порядковый номер схемы	KCO-366M-1 cx.	KCO-366M-2 cx.	KCO-366M-3 cx.	KCO-366M-4 cx.	KCO-366M-5 cx.	KCO-366M-6 cx.

Схема первичных соединений						
Порядковый номер схемы	KCO-366M-7 cx.	KCO-366M-8 cx.	KCO-366M-9 cx.	KCO-366M-10 cx.	KCO-366M-11 cx.	KCO-366M-12 cx.

Схема первичных соединений						
Порядковый номер схемы	KCO-366M-13 cx.	KCO-366M-14 cx.	KCO-366M-15 cx.	KCO-366M-16 cx.	KCO-366M-17 cx.	KCO-366M-18 cx.

Схема первичных соединений						
Порядковый номер схемы	KCO-366M-19 cx.	KCO-366M-20 cx.	KCO-366M-21 cx.	KCO-366M-22 cx.	ШМ 1;2;3	ШМР 1;2;3